

要対策箇所整備進捗状況リスト

小学校要対策箇所

令和5年3月31日現在

箇所番号	対象施設名	路線名・箇所名等	状況・要望内容等	対策主体	対策内容	対策完了 予定年度
1	菫山南小学校	(国) 136号	横断歩道で待っている歩行者に気づきにくく、車が止まらない。	①沼津土木事務所 ②大仁警察署 ③地域づくり推進課	①工事看板の設置位置を変更する ②取り締まりを継続して実施する ③黄色旗を設置する（旗の数を増やせるよう入れ物も工夫する）	R3(完了)
2	菫山南小学校	(市) 菫2-23号線	道幅が狭く、カーブで見通しも悪い。	①菫山南小学校	①正式な通学路でないので、子供たちに使用しないよう呼びかける ①交通安全リーダーに指導する	R3(完了)
3	菫山小学校	(一) 菫山菫山停車場線・(市) 菫2-3号線 交差点	横断歩道のたまり場が狭く、信号待ちをしている児童が郵便局側に左折する車の内輪差で巻き込まれそうになる。また、郵便局前にポールがなく危険。	①沼津土木事務所 ②大仁警察署 ③建設課	①歩車道境界ブロックを設置し歩行者溜まりを確保する ②必要に応じて横断歩道の位置を変更する ③必要に応じてガードレールの位置を変更する	R3(完了)
4	菫山小学校	(市) 菫2-3号線・(市) 菫321号線 交差点	横断歩道を渡る際に、車の通行量が多く危険。子供が待っていても車が止まらない。子供が横断歩道前で止まらないことがある。	①地域づくり推進課 ①建設課	①歩道に路面シールを設置する	R3(完了)
7	大仁北小学校	(市) 大211号線・(市) 大3065号線 交差点	狭く歩きにくい車が往來がある。特に交差点付近の外側線が狭く歩きにくい。	①建設課 ②大仁警察署	①外側線を膨らませて歩行者溜まりを確保する ①ポストコーンを設置する ②歩行者溜まり改修後必要に応じて横断歩道看板を移設する	R3(完了)
10	大仁小学校	(市) 大101号線	幹線道路への抜け道になっており、車の速度も速い。車がグリーンベルトの中に侵入してくる。ポールの増設や車の通行制限を希望している。	①大仁小学校 ②大仁警察署 ③地域づくり推進課	①代替ルートを検討する ②取り締まりを行う ③交通安全に関し地域に広報する	R5
11	大仁小学校	(市) 大101号線・(市) 大104号線 交差点	幹線道路への抜け道になっており、車の速度も速い。坂道なので、車が速度をあげて侵入してくる。グリーンベルトはあるが狭い。	①建設課 ①大仁警察署 ②大仁小学校	①大仁警察署と協議し外側線の位置を変更する（歩行者溜まりの確保） ①ポストコーンを設置する ①カラー舗装、グリーンベルトを補修する ②来年度に向け出来るだけ101号線を通らない通学ルートを検討する（方針を考える）	R5
12	長岡北小学校	(市) 長206号線	道幅が狭いが通勤時の抜け道として交通量が多く、危険なことが多い。グリーンベルトを引き、運転者への注意喚起をしてほしい。	①建設課	①「通学路」の路面標示を設置する	R3(完了)
13	長岡北小学校	(市) 長204号線	子供がグリーンベルトの反対側を歩く状態になっている。グリーンベルトの位置が悪いので引き直してほしい。	①建設課	①下水道工事終了後、グリーンベルトを設置する	R5
15	長岡南小学校	(市) 長210号線・(市) 長212号線 交差点	車の速度が速く、横断歩道があっても車が止まらず危険。交差点を曲がる車両がだまわりになる。交差点に信号機（点滅でいいので）をつけて欲しい。	①大仁警察署	①既設の横断歩道等を補修する ①速度の取り締まりを実施する	R3(完了)
23	菫山南小学校	(国) 136号	歩道幅員が狭く、歩行者と車が輻輳し危険。電柱が歩行者の支障となっている。	①沼津土木事務所	①歩道整備、無電柱化	R6
24	長岡南小学校	(一) 伊豆長岡三津線	交通量、歩行者が多いが、歩道が整備されていない。バス停はあるが停車帯がなく、バスを追い越した車両と横断歩行者が接触する危険がある。	①沼津土木事務所	①歩道整備、バス停車帯整備	R5
25	長岡南小学校	(一) 菫山伊豆長岡修善寺線	歩くスペースがなく危険。	①沼津土木事務所	①歩行空間整備	R5
26	大仁小学校	(一) 伊東大仁線・(市) 大101号線 交差点	交差点手前深沢橋につけられている歩道は、小学校低学年時には非常に急な段差であり、狭い道路に面しているため勢いが付きまく止まることができなく危険である。また、交差点の南西の角の待機場所が非常に狭く、三島方面に向かう車が左折すると内輪差により児童が接触する危険が大きい。	①建設課	①深沢橋架け替えに伴い交差点改良を行う	R7

幼稚園・保育所関連要対策箇所

令和4年3月31日現在

箇所番号	対象施設名	路線名・箇所名等	状況・要望内容等	対策主体	対策内容	対策完了 予定年度
5	富士美幼稚園	(一) 両南停車場反射炉線・(市) 菫1-1号線 交差点	外側線が消えてしまっているため、車が入り込んで危険。T字路で右折車が見にくいいため、車が横断歩道付近に出てくることが多い。	①大仁警察署 ②富士美幼稚園	①既設の停止線等を補修する ②旗をもってわたる等、横断に気を付ける	R3(完了)
6	しょうれんじこども園	(一) 静浦菫山停車場線・(市) 長204号線 交差点	歩車道の境界があいまいで、かつカーブによって膨らんでくる車両に危険を感じる。	①沼津土木事務所	①ポストコーンを設置する ①グリーンベルトを延長する	R3(完了)
8	田京幼稚園	(市) 大2035号線・(市) 大2036号線 交差点	横断歩道がなく、歩車道の区別が子どもにはわかりにくい。また交通量も多いため、接触事故の危険がある。	①建設課	①外側線を補修する	R3(完了)
9	田京幼稚園	(市) 大102-5号線	子供が水路に転落する可能性がある。	①建設課	①転落防止柵を設置する	R3(完了)
14	長岡保育園	(市) 長216号線	道路が狭く見通しも悪い。外側線が途中で無くなっている。	①大仁警察署 ①建設課	①大仁警察署・建設課立会いのもと外側線を設置する	R3(完了)
16	ひまわり保育園大仁分園	(市) 大101号線・(市) 大201号線 交差点	道が狭いわりに車の量が多く速度を出す。歩道が狭く、車が歩道に入り込んできたり、道路がでこぼこしているため危険。歩道部分に車が入り込まないように、ガードレールやポールがあると歩きやすい。	①ひまわり保育園大仁分園	①子供の移動ルートを変更する	R3(完了)
17	ひまわり保育園大仁分園	(市) 大1063号線	道幅が狭く、1度で曲がり切れない車があり危険。散歩の際には、車が通りすぎるまで、離れた場所待機が必要。湧泉院の壁や電柱にぶつかる車も多い。電柱を移動するなどの対応をして欲しい。	①建設課 ①幼児教育課	①電柱の移設に関して東電と協議する	R4(完了)
18	ひまわり保育園	(市) 大205号線	外側線が消えかかっているため見にくい。子供が水路に転落する可能性がある。	①建設課	①転落防止柵を設置する	R3(完了)
19	ひまわり保育園	(市) 大1092号線・(市) 大1097号線	高低差があるが防護柵等が設置されておらず危険。	①建設課	①転落防止柵およびポストコーンを設置する	R3(完了)
20	のぞみ幼稚園	(市) 大203号線	歩道が狭い。外側線が消えていて危険。	①建設課	①外側線を補修する	R3(完了)
21	共和幼稚園	(市) 菫2-3号線・(市) 菫2-26号線 交差点	横断する歩行者が見えにくく、車が止まらない。カーブ手前の横断歩道を示す標識が消えかかっているためわかりにくい。	①建設課 ②大仁警察署	①「速度落せ」の路面標示を設置する ②既設の横断歩道等を補修する	R3(完了)
22	共和幼稚園	(市) 菫405号線	道路と田んぼの高低差が大きく、ガードレールもないため落ちる危険がある。	①建設課	①転落防止柵を設置する	R3(完了)