

大仁町
台風21号冠水被害状況調査図 平成14年10月1日


S=1:2,500

大仁町浮腫程度別

区	区	浮腫面積	浮腫棟数
15.0	14	54	
16.0	33	87	
17.0	50	137	
18.0	27	73	
19.0	33	112	
20.0	35	140	
21.0	9	24	
22.0	9	24	

被害状況一覧表

地区名	冠水面積	床上浸水	床上浸水
宗光寺地区	18.6 ha	32棟	3棟
御原・中央地区	3.2 ha	27棟	2棟
吉田・神島地区	19.6 ha	10棟	—
白山堂地区	17.1 ha	—	—
合計	58.5 ha	69棟	5棟



宗光寺地区
A=18.6ha
床上浸水 32棟
床上浸水 3棟

白山堂地区
A=17.1ha

御原・中央地区
A=3.2ha
床上浸水 27棟
床上浸水 2棟

吉田・神島地区
A=19.6ha
床上浸水 10棟

凡例
 冠水区域
 床上浸水区域
 床上浸水区域