

| 施設名 | 棟名 | 建築年次 | 経過年数 | 構造 | 階層 | 床面積(m ²) | 耐震 | | | 基準2020 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|------|-----|----|----------------------|------|-----|---------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----|
| | | | | | | | 耐震基準 | ランク | Is値 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | | | | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | |
| 長岡南小 | 東校舎(普通棟) | 1972 S47 | 48 | RC造 | 3 | 1,785 | 旧 | II | 0.93 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 40,000 | 56 | 57 | |
| | 中央校舎(普通棟) | 1973 S48 | 47 | RC造 | 3 | 1,640 | 旧 | II | 0.93 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 教室床・内装改修 | 55 | 56 | |
| | 北校舎(特別棟) | 1973 S48 | 47 | RC造 | 3 | 1,242 | 旧 | II | 0.76 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 教室床・内装改修 | 55 | 56 | |
| | 西校舎(特別棟) | 1973 S48 | 47 | RC造 | 3 | 1,350 | 旧 | II | 0.89 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 教室床・内装改修 | 55 | 56 | |
| | 体育館 | 1978 S53 | 42 | S造 | 1 | 1,205 | 旧 | I a | 1.30 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| | 屋外 | | | | | | | | | | | | | | 外トイレ改修 20,000 | | | | | | |
| 長岡北小 | 南校舎(管理普通棟) | 1968 S43 | 52 | RC造 | 3 | 1,723 | 旧 | II | 0.93 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 20,000 | 61 | |
| | 北校舎(特別棟) | 1981 S56 | 39 | RC造 | 3 | 1,569 | 新 | I | | トイレ改修 39 49,903 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 教室床・内装改修 | 48 | |
| | 体育館 | 1973 S48 | 47 | S造 | 1 | 475 | 旧 | II | 1.00 | 暗幕設置 47 | 869 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| | 体育館(増築部) | 1977 S52 | 43 | S造 | 1 | 177 | 旧 | II | 1.00 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | |
| | 屋外 | | | | | | | | | | | | | | 外トイレ改修 20,000 | | | | | | |
| 蕪山小 | 中校舎(普通西棟) | 1965 S40 | 55 | RC造 | 3 | 1,027 | 旧 | II | 0.91 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | | |
| | 中校舎(普通東棟) | 1973 S48 | 47 | RC造 | 3 | 1,765 | 旧 | II | 0.93 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | | |
| | 北校舎(普通棟) | 1973 S48 | 47 | RC造 | 3 | 2,651 | 旧 | II | 0.91 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | | |
| | 管理教室棟 | 1980 S55 | 40 | RC造 | 2 | 829 | 旧 | I a | 1.41 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | |
| | 体育館 | 1994 H6 | 26 | S造 | 2 | 1,664 | 新 | I | | LED化 26 | 8,789 | 27 | 28 | 29 | 外壁塗装等 30 30,000 | 31 | 32 | 33 | 34 | 床面・体育器具改修 35 20,000 | |
| | 屋外 | | | | | | | | | | | | | | 外トイレ改修 25,000 | | | | | | |
| 蕪山南小 | 北校舎(普通・特別棟) | 1978 S53 | 42 | RC造 | 3 | 1,941 | 旧 | I b | 1.16 | トイレ改修 42 | 79,200 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 20,000 | 51 |
| | 南校舎(普通・特別棟) | 1982 S57 | 38 | RC造 | 3 | 2,094 | 新 | I | | トイレ改修 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 教室床・内装改修 | 47 | |
| | 体育館 | 1983 S58 | 37 | S造 | 1 | 735 | 新 | I | | 37 | 38 | 39 | 40 | 外壁塗装等 41 30,000 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | |
| | 屋外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大仁小 | 東校舎(普通棟) | 1966 S41 | 54 | RC造 | 3 | 2,473 | 旧 | I b | 1.05 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | | |
| | 西校舎(管理普通棟) | 1969 S44 | 51 | RC造 | 3 | 2,695 | 旧 | II | 0.90 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | | |
| | 北校舎(普通棟) | 1977 S52 | 43 | RC造 | 3 | 699 | 旧 | II | 0.72 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | |
| | 体育館 | 1994 H6 | 26 | W造 | 2 | 2,101 | 新 | I | | 26 | 27 | 28 | 外壁腐食防止塗装等 29 52,500 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | |
| 大仁北小 | 校舎 | 1984 S59 | 36 | RC造 | 3 | 3,259 | 新 | I | | 36 | トイレ改修 37 80,000 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 教室床・内装改修 45 20,000 | | |
| | 体育館 | 1984 S59 | 36 | S造 | 2 | 1,116 | 新 | I | | 36 | 37 | 38 | 39 | 外壁塗装等 40 30,000 | 41 | 床面・体育器具改修 42 20,000 | 43 | 44 | 45 | | |
| | 屋外 | | | | | | | | | | | | | | 外トイレ改修 20,000 | | | | | | |
| 小学校事業費計 | | | | | | | | | 138,761 | 80,000 | 15,600 | 52,500 | 115,000 | 80,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 長岡中 | 東校舎(普通棟) | 1984 S59 | 36 | RC造 | 4 | 3,084 | 新 | I | | 36 | 37 | 38 | トイレ改修 39 150,000 | 40 | 41 | 42 | 43 | 教室床・内装改修 44 20,000 | 45 | | |
| | 西校舎(特別棟) | 1985 S60 | 35 | RC造 | 4 | 2,695 | 新 | I | | 外壁改修、屋上防水 35 46,019 | 36 | 37 | トイレ改修 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 教室床・内装改修 43 20,000 | 44 | | |
| | 体育館 | 1998 H10 | 22 | S造 | 1 | 1,914 | 新 | I | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 床面改修 28 20,000 | 29 | 30 | 31 | | |
| | 平成館 | 1991 H3 | 29 | RC造 | 2 | 858 | 新 | I | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 床面改修 35 10,000 | 36 | 37 | 38 | | |
| | 屋外 | | | | | | | | | | | 外トイレ改修 26,000 | | | | | | | | | |
| 蕪山中 | 南校舎(普通・特別棟) | 1985 S60 | 35 | RC造 | 4 | 2,926 | 新 | I | | 35 | 36 | トイレ改修 37 120,000 | 38 | 外壁改修等 39 60,000 | 40 | 41 | 42 | 43 | 教室床・内装改修 44 20,000 | | |
| | 北校舎(普通・特別棟) | 1985 S60 | 35 | RC造 | 4 | 3,113 | 新 | I | | 35 | 36 | トイレ改修 37 | 38 | 外壁塗装等 39 60,000 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | |
| | 屋外 | | | | | | | | | 外トイレ改修 24,933 | | | | | | | | | | | |
| 大仁中 | 北校舎(普通) | 2010 H22 | 10 | RC造 | 3 | 1,918 | 新 | I a | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 西校舎(特別棟) | 2010 H22 | 10 | RC造 | 3 | 5,019 | 新 | I a | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 体育館 | 1987 S62 | 33 | R造 | 3 | 2,259 | 新 | I | | LED化 33 | 9,009 | 外壁改修 34 47,400 | トイレ改修 35 5,000 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| 中学校事業費計 | | | | | | | | | 79,961 | 47,400 | 151,000 | 150,000 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 事業費計 | | | | | | | | | 218,722 | 127,400 | 166,600 | 202,500 | 175,000 | 140,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | | | |