

大仁町 台風22号冠水被害状況調査図 平成16年10月9日



大仁町浮積量調査		
日	積	浮積量
10.0	1	300
11.0	0	300
12.0	1	268
13.0	2	200
14.0	12	315
15.0	11	325
16.0	51	317
17.0	50	319
18.0	5	315
19.0	0	315
20.0	0	315

被害状況一覧表			
地区名	冠水面積	床上浸水	床上下浸水
大仁地区	—	—	—
若田地区	7.4 ha	—	—
神島地区	4.6 ha	—	—
中島地区	13.8 ha	—	—
田京・守木地区	4.7 ha	—	—
白山堂地区	25.5 ha	—	—
宗光寺地区	23.4 ha	—	—
田中山・浮積地区	—	—	—
小室・後山地区	—	—	—
立花地区	—	—	—
合計	79.4 ha	—	—

- 凡例
- 冠水区域 (住宅)
 - 床上浸水区域 (住宅)
 - 床上浸水区域 (その他)
 - 床上浸水区域 (その他)