


# 伊豆の国市

## 台風11号冠水被害状況調査図 平成17年8月25日



S=1:20,000



伊豆巨岡地区

古奈地区



# 伊豆長岡地区

古奈地区  
A=0.24ha


長岡地区  
A=0.09ha

小坂地区  
A=2.64ha

宗光寺地区  
A=5.10ha

神島地区  
A=0.06ha

# 大仁地区

凡例  
  
 冠水区域  
 床下浸水区域  
 床上浸水区域

伊豆長岡地区被害状況一覽表

地区名	冠水面積	床上浸水	床下浸水
古奈地区	0.24 ha	1	6
長岡地区	0.09 ha	-	1
小坂地区	2.64 ha	-	-
大北地区	4.96 ha	-	-
合計	7.93 ha	1	7

大仁地区被害状況一覽表

地区名	冠水面積	床上浸水	床下浸水
宗光寺地区	6.30 ha	-	1
神島地区	0.06 ha	1	1
合計	6.36 ha	1	2

韮山地区被害状況一覽表

地区名	冠水面積	床上浸水	床下浸水
金谷地区	2.13 ha	1	0
大仙地区	0.14 ha	1	3
奈古谷地区	15.84 ha	-	-
長崎地区	33.76 ha	2	4
原木地区	7.38 ha	1	-
四日町地区	4.47 ha	5	5
中条地区	0.58 ha	-	1
南条地区	3.20 ha	5	12
土手和田地区	1.00 ha	1	2
合計	68.50 ha	16	27

H17.8.25 台風11号