

伊豆長岡地区

台風9号冠水被害状況調査図

平成19年 9月 7日

S=1:2,500

S=1:6,000

一般河川長瀬川
一般河川長瀬川

一般河川伊豆川
一般河川伊豆川

長岡地区
A=0.57ha

小坂地区
A=4.18ha

天野・富士見地区
A=0.15ha

古奈地区
A=0.30ha

北江間地区
A=7.81ha

南江間地区
A=6.83ha

- 凡 例
- 冠水区域
 - 床上浸水区域
 - 床上浸水区域

地区名	冠水面積	床上浸水	床下浸水
古奈地区	0.30 ha	-	-
天野・富士見地区	0.15 ha	-	-
長岡地区	0.57 ha	-	-
小坂地区	4.18 ha	-	-
北江間地区	7.81 ha	-	-
南江間地区	6.83 ha	-	-
合計	19.84 ha	1棟	15棟