


菲山地区 台風9号冠水被害状況調査図 平成19年9月7日



S=1:5,000



凡例

- 黄色 冠水被害区域
- 赤線 冠水被害道路
- 青線 冠水被害河川

南志保地区 南山手地区 南地地区	
冠水被害区域	10.50 ha
冠水被害道路	10.50 ha
冠水被害河川	10.50 ha
冠水被害区域	16.50 ha
冠水被害道路	16.50 ha
冠水被害河川	16.50 ha
冠水被害区域	1.50 ha
冠水被害道路	1.50 ha
冠水被害河川	1.50 ha
冠水被害区域	10.78 ha
冠水被害道路	10.78 ha
冠水被害河川	10.78 ha
冠水被害区域	1.50 ha
冠水被害道路	1.50 ha
冠水被害河川	1.50 ha
冠水被害区域	7.00 ha
冠水被害道路	7.00 ha
冠水被害河川	7.00 ha
冠水被害区域	1.00 ha
冠水被害道路	1.00 ha
冠水被害河川	1.00 ha