

大仁地区
台風 9号冠水被害状況調査図 平成19年 9月 7日

北
S=1:2500

宗光寺地区
A=14.3ha

田原・守本地区

白山堂地区
A=10.0ha

田方消防本部観測所

吉田地区

中島地区
A=6.2ha

大仁地区

神島地区
A=0.9ha

小室・後山地区

被害状況一覧表

地区名	冠水面積	床上浸水	床下浸水
大仁地区	-	-	-
吉田地区	-	-	-
神島地区	0.9 ha	-	-
中島地区	6.2 ha	-	-
田原・守本地区	-	-	-
白山堂地区	10.0 ha	-	-
宗光寺地区	14.3 ha	-	-
田中山・浮橋地区	-	-	-
小室・後山地区	-	-	-
立花地区	-	-	-
合計	31.4 ha	0棟	7棟

凡例

冠水区域
床上浸水区域
床下浸水区域