

平成 29 年 3 月 15 日開催

第 2 回伊豆の国市公共施設再配置計画策定検討委員会

資料 2 - 2 ⑥ 公共施設カルテ 正誤表

下記のとおり、誤りがありましたので、訂正いたします。

平成 29 年 6 月 2 日

ページ	施設名	訂正箇所	誤	正
P23	アクシスかつらぎ	利用情報 2015 年度 一般利用者数	<u>56,796</u>	<u>56,921</u>
P33	韮山図書館	施設基本情報 防災拠点指定等	防災倉庫・防災備 蓄倉庫	<u>指定なし</u>
P54	大仁武道館	建物（棟）基本情報 耐震診断	<u>不明</u>	<u>実施済</u>
P82	長岡南小学校	建物（棟）基本情報 ID1～5 の校舎、屋体 耐震診断	<u>不明</u>	<u>実施済</u>
P84	長岡北小学校	建物（棟）基本情報 ID1 の校舎、ID3～4 屋体 耐震診断	<u>不明</u>	<u>実施済</u>
P88	韮山南小学校	建物（棟）基本情報 ID1 の校舎 耐震診断	<u>不明</u>	<u>実施済</u>
P90	韮山小学校	建物（棟）基本情報 ID1～4 の校舎 耐震診断	<u>不明</u>	<u>実施済</u>
P92	韮山中学校	建物（棟）基本情報 ID1 の校舎 耐震診断	<u>不明</u>	<u>実施済</u>
P94	大仁小学校	建物（棟）基本情報 ID1～4 の校舎 耐震診断	<u>不明</u>	<u>実施済</u>
P126	ひまわり保育園大仁 分園	建物（棟）基本情報 耐震診断	<u>不要</u>	<u>実施済</u>

P141	韮山小学校放課後児童教室	施設基本情報 運営形態	行政財産	直営
P162	伊豆長岡庁舎	建物（棟）基本情報 耐震診断	不明	実施済
P164	韮山庁舎	建物（棟）基本情報 耐震診断	不明	実施済
P166	大仁庁舎	建物（棟）基本情報 ID3 庁舎 耐震診断	不明	実施済
P174	岩戸	建物（棟）基本情報 ID12～14 の住宅 耐震診断	不明	未実施
P176	三福	建物（棟）基本情報 ID1～4 の住宅 耐震診断	不明	実施済
P178	田京	建物（棟）基本情報 ID1～4 の住宅 耐震診断 耐震性能	不明 無	実施済 I b
P178	狩野川	建物（棟）基本情報 ID1～4 の住宅 耐震診断 耐震性能	不明 無	実施済 III
P238	大仁清掃センター	建物（棟）基本情報 ID1～2 のごみ処理施設、事務所 耐震診断	不明	未実施