

伊豆長岡地区  
台風19号冠水被害状況調査図 令和1年10月12日



S=1:5000

地区名	冠水面積	床上浸水	床下浸水
古奈地区	2.66 ha	2 棟	7 棟
小坂地区	10.37 ha	11 棟	21 棟
堀之上地区	0.03 ha	-	-
南江間地区	4.97 ha	-	-
北江間地区	27.80 ha	-	-
富士見地区	0.03 ha	-	1 棟
合計	45.86 ha	13 棟	29 棟

凡 例  
 冠水区域  
 床下浸水区域  
 床上浸水区域

南江間地区  
A=4.97 ha

北江間地区  
A=27.80 ha

堀之上地区  
A=0.03 ha

古奈地区  
A=2.66 ha

小坂地区  
A=10.37 ha

一級河川戸沢川

一級河川長瀬川

一級河川戸沢川

