韮山地区
台風１５号冠水被害状況調査図　平成２３年９月２１日

S＝1：5000

① 奈古谷、榎木橋付近の状況

② 奈古谷、榎木橋より四日町方向

③ 榎木橋より柿沢川の下流方向

④ 奈古谷、榎木橋付近の状況（東方向）

⑤ 奈古谷、榎木橋付近の状況（西方向）

⑥ 韮山中学前側

⑦

⑧ 伊豆中央高校付近の狩野川の上流方向

奈古谷地区
A＝11．36ha

原木地区
A＝2．27ha

四日町地区
A＝0．20ha

土手和田地区
A＝0．64ha

中条地区
A＝0．24ha

南条地区
A＝6．09ha

多田地区

一級河川狩野川

一級河川柿沢川

一級河川韮山反射炉前川

一級河川奈古谷川

一級河川中条川

準用河川堂川

準用河川舟口川

準用河川東洋川

山木地区

金谷地区

南条地区

凡例

	冠水区域
	床下浸水区域
	床上浸水区域

韮山地区被害状況一覧表

地区名	冠水面積	床上浸水	床下浸水
奈古谷地区	11.36 ha	-	-
原木地区	2.27 ha	-	-
四日町地区	0.20 ha	-	1棟
中条地区	0.24 ha	-	-
南条地区	6.09 ha	-	-
土手和田地区	0.64 ha	-	-
合計	20.80 ha	-	1棟