伊豆長岡地区
台風１８号冠水被害状況調査図　平成２６年１０月６日

S=1:5000

伊豆長岡地区被害状況一覧表			
地区名	冠水面積	床上浸水	床下浸水
長岡地区	0.66 ha	-	-
古奈地区	1.28 ha	-	1 棟
天野地区	0.23 ha	-	-
小坂地区	1.58 ha	-	-
堰之上地区	0.02 ha	-	-
大北地区	6.71 ha	-	-
合計	10.48 ha	-	1 棟

凡例
- 冠水区域
- 床下浸水区域
- 床上浸水区域

大北地区
A＝6．71ha

南江間地区

北江間地区

堰之上地区
A＝0．02ha

古奈地区
A＝1．28ha

天野地区
A＝0．23ha

長岡地区
A＝0．66ha

小坂地区
A＝1．58ha

一級河川戸沢川

一級河川狩野川

① 矢崎樋管より南方向

② 大北地区用水付近

⑪ 狩野川（伊豆中央高校付近）

⑩ 狩野川放水路



③

④ 市道

⑦ 戸沢川下流方向

⑧ 戸沢川下流方向

⑤

⑥

⑨ 戸沢川下流方向